

**Plan remontów 2018 r.  
Administracji Osiedli Rejonowych**

| Lp.              | Adres               | Zakres prac  |
|------------------|---------------------|--|
| <b>Janikowo</b>  |                     |  |
| 1.               | ul. Ogrodowa 2      | - remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach  |
| 2.               | ul. Ogrodowa 4      | - remont instalacji elektrycznej na klatkach schodowych i w piwnicach  |
| 3.               | ul. Ogrodowa 6      | - opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej<br>- malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni |
| 4.               | ul. Ogrodowa 8      | - opracowanie projektu technicznego remontu instalacji elektrycznej<br>- malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni |
| 5.               | ul. Ogrodowa 10     | - wymiana drzwi wejściowych do I, II i IV klatki schodowej   |
| 6.               | ul. Ogrodowa 12     | - remont chodnika do pomieszczenia gospodarczego   |
| 7.               | ul. Sportowa 1      | - remont pralni i suszarni   |
| 8.               | ul. Sportowa 3      | - remont wejść do klatek schodowych  |
| 9.               | ul. Sportowa 9      | - remont pralni i suszarni<br>- remont wejść do klatek schodowych  |
| 10.              | ul. Ogrodowa 20     | - położenie glazury w III, IV, V i VI klatce schodowej   |
| 11.              | ul. Ogrodowa 16     | - remont instalacji wod-kan. w I klatce schodowej  |
| 12.              | ul. Dworcowa 13     | - malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni  |
| 13.              | ul. Wilkońskiego 10 | - malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni<br>- położenie glazury w I klatce schodowej                            |
| 14.              | ul. Wilkońskiego 11 | - ocieplenie stropu piwnic   |
| 15.              | ul. Wilkońskiego 9  | - ocieplenie stropu piwnic   |
| 16.              | ul. Wilkońskiego 8  | - remont wejść do klatek schodowych<br>- remont tynków ścian balkonowych   |
| 17.              | ul. Wilkońskiego 5  | - remont dachu   |
| <b>Pakość</b>    |                     |  |
| 1.               | ul. Mogileńska 37   | - remont daszków nad wejściami do III, IV, V i VI klatki schodowej   |
| 2.               | ul. Mogileńska 21   | - remont kratki wentylacyjnych stropodachu   |
| <b>Gniewkowo</b> |                     |  |
|                  | ul. 700- lecia 2    | - remont opaski wokół budynku  |
|                  | ul. 700- lecia 22   | - remont wejść do klatek schodowych  |
|                  | ul. 700- lecia 20   | - remont wejścia do III klatki schodowej   |
|                  | ul. Dreckiego 15    | - remont opaski wokół budynku  |
|                  | ul. Dreckiego 11    | - ocieplenie stropu piwnic   |
|                  | ul. Dreckiego 3     | - docieplenie ściany szczytowej przy I klatce schodowej  |
|                  | ul. Dreckiego 1     | - remont ogniomurka od strony balkonowej<br>- remont wejść do klatek schodowych  |
|                  | ul. Dreckiego 17    | - ocieplenie stropu piwnic   |
| <b>Kruszwica</b> |                     |  |
|                  | al. Dworcowa 1      | - docieplenie ściany szczytowej przy I klatce schodowej  |
|                  | al. Dworcowa 3      | - remont nawierzchni parkingu  |
|                  | ul. Kujawska 3      | - remont daszków nad wejściami do klatek schodowych<br>- remont rynny od strony balkonów   |
|                  | ul. Kujawska 5      | - malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni  |
|                  | ul. Kujawska 7      | - opracowanie projektu i remont poziomej zimnej wody   |
|                  | ul. Kujawska 14     | - docieplenie ściany szczytowej przy I klatce schodowej  |
|                  | ul. Kujawska 18     | - remont rynny od strony balkonów  |

|                            |   |
|----------------------------|---|
| ul. Wiejska 42             | - malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni                                     |
| ul. Wiejska 43             | - malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni                                     |
| ul. Wiejska 46             | - remont dachu i kominów  |
| ul. Wiejska 45             | - remont daszków nad wejściami do klatek schodowych   |
| ul. Wiejska 38             | - remont wejść do klatek schodowych   |
| ul. Wiejska 39             | - remont wejść do klatek schodowych<br>- remont instalacji domofonowej                          |
| ul. Wiejska 37             | - remont daszków nad wejściami do klatek schodowych<br>- remont opaski wokół budynku            |
| ul. Wiejska 35             | - ocieplenie stropu piwnic  |
| ul. Kujawska 29            | - remont daszków nad wejściami do klatek schodowych   |
| ul. Kujawska 33            | - położenie glazury w III, IV i V klatce schodowej  |
| ul. Kujawska 31            | - remont dachu i kominów  |
| ul. Kujawska 19            | - remont wejść do klatek schodowych   |
| ul. Kujawska 21            | - remont wejść do klatek schodowych   |
| ul. Kujawska 17            | - remont schodów wejść do klatek<br>- malowanie korytarzy piwnicznych, remont pralni i suszarni |
|                            |   |
| <b>Osiedla Wiejskie</b>    |   |
| Tuczno,<br>ul. Bydgoska 17 | - remont wejść do klatek schodowych<br>- remont pionów wod-kan.                                 |
| Kościelec 11A              | - remont cokołu   |
| Jezuicka Struga 15         | - remont balkonów   |
| Jezuicka Struga 14         | - remont cokołu   |
| Janocin 6A, 7A             | - remont nawierzchni przed budynkami  |